

| | | | | | |
|-------------|---|-----|---|----|--------------|
| 被评价单位名称 | 杭州振兴铜业有限公司 | | | | |
| 单位地址 | 浙江省建德市大同镇丰畝村（工业功能区内） | | | | |
| 服务类型 | 现状评价 | 联系人 | 陈倍峰 | | |
| 技术负责人 | 姜翠霞 | | | | |
| 质控负责人 | 孙春花 | | | | |
| 项目负责人 | 孙春花 | | | | |
| 评价报告编制人 | 田英杰、郁斌 | | | | |
| 现场调查人员 | 田英杰 郁斌 | 陪同人 | 陈培峰 | 时间 | 2021.6.7 |
| 现场采样、现场检测人员 | 王国龙 王林 | 陪同人 | 陈培峰 | 时间 | 2021.6.7~6.9 |
| 评价报告提交时间 | 2021年8月27日 | | | | |
| 技术服务过程影像 |  工厂大门 | | | | |
| |  | |  | | |
| | 冷轧车间/熔炼铸轧岗 | | 冷轧车间/酸洗岗 | | |